

Número: 23

Cliente:

CIA CIMENTO PORTLAND ITAÚ – SÃO JOSÉ DA LAPA

Nome da Instalação:

FÁBRICA DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Objeto do Fornecimento:

Serviços de engenharia para a substituição do software de supervisão realflex relativo á hidratação e moagem.

Local:

SÃO JOSÉ DA LAPA – MG

Escopo dos Serviços:

Desenvolvimento de configuração do software supervisorio bem como testes, posta em marcha do sistema e treinamento para o cliente.

Resumo da Configuração:

Uma estação de operação rodando o software de supervisão Intouch integrados a um sistema com CLP Allen Bradley com CPU 5-40 totalizando 400 pontos de entradas/saídas.

Detalhamento do Escopo:

Levantamento de dados no campo


Estudo do software de supervisão existente; Estudo do software de CLP existente (REALFLEX).

Desenvolvimento de configuração usando Intouch

Modificação de lógica de comando de equipamento

Testes de plataforma; Testes de campo e start-up do sistema

Execução de treinamento para equipes de manutenção e operação



Data:
4/1/1999

Situação:
Concluído

